

3.1.2 ความคุ้มการทำงานเครื่องยนต์ อาย่างน้อยประกอบด้วย

3.1.2.1 มาตรวัดชั่วโมงการทำงาน

3.1.2.2 มาตรวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ พร้อมไฟสัญญาณเตือนและเสียง เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ

3.1.2.3 มาตรวัดความตันน้ำมันเครื่อง พร้อมไฟสัญญาณแสดง เมื่อความตันน้ำมันเครื่องต่ำกว่าปกติ

3.1.2.4 มาตรวัดการประจุแบตเตอรี่

3.1.2.5 กุญแจติดเครื่องยนต์ พร้อมกุญแจจะให้ล 3 ตอก

3.1.2.6 มาตรวัดความเร็วรอบ

3.1.2.7 ปุ่มตันเครื่องยนต์

3.2 มีแพงปิดหรือตู้ครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันแดดกันฝุ่น (WEATHER PROTECTIVE ENCLOSURE)

แบบปิด - เปิด และสามารถล็อกได้ (LOCKING TYPE)

3.2.1 ภายในบุหุตัวยังสตูดชั้บเสียง ชนิดไม่ติดไฟ นาน ไม่น้อยกว่า 1 นิว

3.2.2 สามารถควบคุมเสียงดังให้อยู่ในระดับไม่เกิน 85 เดซิเบล ที่ระยะห่าง 1 เมตร

3.2.3 แพงปิดหรือตู้ครอบทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

3.2.4 ต้านทานของแพงปิด หรือตู้ครอบตรงจุดกึ่งกลางน้ำหนักมีห่วงเหล็กแข็งแรง ขนาดห่วงใหญ่ พอดีสามารถใช้ขอเกี่ยว หรือใช้ไข หรือเชือกคลุมร้อย เพื่อยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ห่วง โดยปลอดภัย

3.2.5 มีชั้wt อ (TERMINAL) สำหรับต่อไฟฟ้าไปใช้งานอยู่ทางด้านข้างของแพงปิด หรือตู้ครอบ โดยมีฝาปิดกันน้ำได้ มีชุดแท่งโลหะต่อสายคิว 1 ชุด

3.3 มีเครื่องมือชั่วโมงบำรุงประจำเครื่อง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 1 ชุด และ เพิ่มเติมด้วย

3.3.1 ประแจเลื่อนขนาดยาวไม่น้อยกว่า 12 นิว 1 อัน

3.3.2 ประแจแหวนปากตาย ไม่น้อยกว่า 7 อัน/ชุด 1 ชุด

3.3.3 ไขควงปากจีบขนาดยาวไม่น้อยกว่า 6 นิว 1 อัน

3.3.4 ไขควงปากแบนขนาดยาวไม่น้อยกว่า 6 นิว 1 อัน

3.3.5 คีมปากขยายขนาดยาวไม่น้อยกว่า 6 นิว 1 อัน

3.3.6 หีบเหล็กบรรจุเครื่องมือชั่วโมงบำรุง (ขนาดสามารถจุ เครื่องมือตามข้อ 3.5 และ เครื่องมือเพิ่มเติมตามข้อ 3.5.1-3.5.5 ได้) พร้อมกุญแจใส่ 1 ชุด